

Denatran - Departamento Nacional de Trânsito

Certificado de Segurança Veicular

CSV Nº 013306462-29/2024

Chassi de identificação do veículo: 9BSK8X200C3698476

Tipo de CSV: ANTT

Número Nota Fiscal: 8157



APROVADO

DATA DA INSPEÇÃO
10/05/2024

DATA DE VALIDADE
10/05/2025



DADOS DO PROPRIETÁRIO ATUAL

NOME	CPF/CNPJ
MARILDE LUCIA SERIGHELLI GROSS	75389711904
MUNICÍPIO	UF
TREZE TILIAS	SC

CARACTERÍSTICAS ORIGINAIS DO VEÍCULO

PLACA	Nº CHASSI	MARCA/MODELO/VERSÃO	TIPO DE VEÍCULO	ESPÉCIE			
MKX0A21	9BSK8X200C3698476	SCANIA/MPOLO PARADIS DDR	ONIBUS	PASSAGEIRO			
COR	ANO FAB.	ANO MOD.	POTÊNCIA (cv)	CILINDRADA (cc)	CMT (t)	PBT (t)	CAPACIDADE DE CARGA (t)
PRATA	2011	2012	420	0	0.0	29.5	0.0
LOTAÇÃO	COMBUSTÍVEL	CARROCERIA					
39	DIESEL	999 - Não APLICAVEL					

CARACTERÍSTICAS INSPECIONADAS DO VEÍCULO

PLACA	Nº CHASSI	MARCA/MODELO/VERSÃO	TIPO DE VEÍCULO	ESPÉCIE			
MKX0A21	9BSK8X200C3698476	SCANIA/MPOLO PARADIS DDR	ONIBUS	PASSAGEIRO			
COR	ANO FAB.	ANO MOD.	POTÊNCIA (cv)	CILINDRADA (cc)	CMT (t)	PBT (t)	CAPACIDADE DE CARGA (t)
PRATA	2011	2012	420	9000	N/A	29.5	10.98
LOTAÇÃO	COMBUSTÍVEL	CARROCERIA					
39	DIESEL	999 - Não APLICAVEL					

FOTOS DO VEÍCULO

DIANTEIRA



TRASEIRA



AMBIENTE



MEDIÇÕES

MEDIÇÃO DO EIXO 1:

DESEQUILÍBRIO FRENAGEM:	EFICIÊNCIA FRENAGEM:	DESEQUILÍBRIO SUSPENSÃO:	FREIO ESTACIONAMENTO:	ALINHAMENTO RODAS:
16.19%	73.27%	N/A	19.33%	0.0mm/m

MEDIÇÃO DO EIXO 2:

DESEQUILÍBRIO FRENAGEM:	EFICIÊNCIA FRENAGEM:	DESEQUILÍBRIO SUSPENSÃO:	FREIO ESTACIONAMENTO:	ALINHAMENTO RODAS:
10.18%	66.07%	N/A	19.33%	0.2mm/m

MEDIÇÃO DO EIXO 3:

DESEQUILÍBRIO FRENAGEM:	EFICIÊNCIA FRENAGEM:	DESEQUILÍBRIO SUSPENSÃO:	FREIO ESTACIONAMENTO:	ALINHAMENTO RODAS:
1.1%	50.0%	N/A	19.33%	0.0mm/m

MEDIÇÃO DO EIXO 4:

DESEQUILÍBRIO FRENAGEM:	EFICIÊNCIA FRENAGEM:	DESEQUILÍBRIO SUSPENSÃO:	FREIO ESTACIONAMENTO:	ALINHAMENTO RODAS:
5.83%	69.67%	N/A	19.33%	0.0mm/m

DADOS ESPECÍFICOS INSPECIONADOS

Dimensões do veículo (altura, largura e comprimento):

4100 X 2600 X 13700 mm.

Certificado de Segurança Veicular

CSV Nº 013306462-29/2024

Chassi de identificação do veículo: 9BSK8X200C3698476

Tipo de CSV: ANTT

Número Nota Fiscal: 8157

Tara:

18,824 kg

Classificação ANTT do veículo:

LEITO.



DATA DA INSPEÇÃO
10/05/2024

DATA DE VALIDADE
10/05/2025

Denatran - Departamento Nacional de Trânsito

Certificado de Segurança Veicular

CSV Nº 013306462-29/2024

Chassi de identificação do veículo: 9BSK8X200C3698476

Tipo de CSV: ANTT

Número Nota Fiscal: 8157



DATA DA INSPEÇÃO

10/05/2024

DATA DE VALIDADE

10/05/2025

RESPONSÁVEL PELA INSPEÇÃO

NOME DA ITL		CNPJ DA ITL
IPETRAN - Instituição Técnica de Inspeção Veicular de Trânsito S/S Ltda		07573361000176
RESPONSÁVEL TÉCNICO	CREA	CPF RESPONSÁVEL TÉCNICO
ROBERTO MALISKA	2500729699	68015690900

OBSERVAÇÕES DO INSPETOR

CERTIFICADO DE SEGURANÇA VEICULAR PARA REGULARIZAÇÃO JUNTO A ANTT. RESOLUÇÃO ANTT Nº 5017/2016 E Nº 4777/2015.

OBSERVAÇÕES SISTÊMICAS

Certificado de Segurança Veicular para regularização junto à Antt.

ESCOPOS INSPECIONADOS

Escopo 1077 - ANTT

Veículo inspecionado

NBR 14.040
Res. Contran 416/12 e 445/13
Port. Inmetro 260/07 e 168/08
Res. ANTT 4.130/13 e 4.499/14