

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR PARA REALIZAÇÃO DE LEILÃO PÚBLICO COM A FINALIDADE DE VENDA DE BENS MÓVEIS INSERVÍVEIS DO MUNICÍPIO DE TANGARÁ/SC.

1. INTRODUÇÃO .

O estudo técnico preliminar é o documento constitutivo da primeira etapa do planejamento de uma contratação que caracteriza o interesse público envolvido e a sua melhor solução e dá base ao anteprojeto, ao termo de referência ou ao projeto básico a serem elaborados caso se conclua pela viabilidade da contratação, conforme art. 6º, XX, Lei Federal nº 14.133/2021. O objetivo principal é estudar detalhadamente a necessidade e identificar no mercado a melhor solução para supri-la, em observância às normas vigentes e aos princípios que regem a Administração Pública

2. DO OBJETO A SER CONTRATO E DA DESCRIÇÃO DE SUA NECESSIDADE

Considerando que os bens móveis inservíveis cujo reaproveitamento seja considerado inconveniente ou inoportuno, serão alienados em conformidade com a legislação aplicável a legislação aplicável às licitações e aos contratos no âmbito da administração pública, indispensável a avaliação prévia.

Considerando que a administração deve atender o interesse público de modo eficiente, não pode ela se valer de bens desgastados, e obsoletos, cujo desempenho seja aquém daquele que é esperado para atender a população, como bem aduz a Lei Federal nº 8.987/95, que incita a prestação de serviços públicos adequados, ou seja, de boa qualidade. Se faz necessária a formulação deste Estudo Técnico Preliminar.

3. ANÁLISE DAS SOLUÇÕES

Do exposto, se justifica a solução encontrada para se desfazer dos bens municipais que não são mais utilizados e que acabam gerando custos de armazenamento e manutenção será através da alienação por meio de leilão público, por meio eletrônico. Essa abordagem proporcionará uma maneira eficiente e transparente de vender esses ativos excedentes, liberando espaço, reduzindo custos e gerando receita para a administração municipal. Ao utilizar o processo de leilão público, a municipalidade poderá alcançar um amplo público de potenciais compradores, garantindo uma competição saudável que pode resultar em preços justos de mercado para os itens em questão.

4. VALOR TOTAL ESTIMADO PARA ALIENAÇÃO.

Abaixo consta a relação dos bens a serem alienados e respectivos valores, atribuídos pela Comissão Municipal de avaliação, conforme decreto nº 058 de 24 de maio de 2024:

LOTE	VALOR MÍNIMO PARA VENDA	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DETALHADA
1		FORD KA SE 1.0 SD B ANO 2016/2017 PLACA FINAL 7 (SC)	MARCA: FORD MODELO: KA SE 1.0 SD B ANO FAB/MODELO: 2016/2017 PLACA FINAL: 7 (SC) DÉBITOS: R\$ 149,37 KM ACIMA DE: 329.538 COMBUSTÍVEL: ÁLCOOL/GASOLINA COR: BRANCA

		<p>PORTAS: 04</p> <p>ACESSÓRIOS: CÂMBIO: MANUAL DIREÇÃO: HIDRÁULICA AR CONDICIONADO: SIM VIDROS: ELÉTRICOS RODAS: FERRO BANCOS: TECIDO APARELHO DE SOM: NÃO</p> <p>CONDIÇÕES GERAIS: MOTOR: AVARIADO E DESMONTADO PINTURA: REGULAR LATARIA: REGULAR TAPEÇARIA: REGULAR PNEUS: RUINS</p> <p>OBSERVAÇÕES: CAPÔ: PIQUES DE PEDRA PARACHOQUE DIANTEIRO: QUEBRADO PORTA DIANTEIRA DIREITA: RISCADA PARACHOQUE TRASEIRO: RISCADO CORREIA DENTADA: ROMPIDA MOTOR COM PEÇAS NO PORTA-MALAS BATERIA DESCARREGADA PODENDO APRESENTAR FALTA DE FERRAMENTAS OBRIGATÓRIAS E ESTEPE APRESENTA RISCOS, MOSSAS E AMASSADOS PODENDO FALTAR PARTES, PEÇAS E COMPONENTES Os bens serão vendidos NO ESTADO em que se encontram, SEM GARANTIA e SEM DIREITO A TROCA, podendo apresentar avarias, amassados, riscos, sujeira, ausência de embalagem, dos manuais, chaves reservas e de alguns acessórios, componentes e/ou peças e/ou ser inservíveis ao uso a que se destinam. Será de responsabilidade do comprador o pagamento dos débitos de eventuais multas de trânsito, licenciamento, DPVAT (seguro obrigatório) e IPVA relativos ao(s) veículo(s) vendido(s) ainda que anteriores à data do evento.</p>
--	--	--

			<p>Débitos em aberto: R\$ 149,37 sujeito a alterações de acordo com os cadastros dos órgãos públicos até a data da transferência do veículo.</p> <p>Não será cobrado nenhum encargo administrativo dos arrematantes sobre o preço da arrematação (valor do lance ofertado).</p>
2		<p>VOLKSWAGEM GOL 1.0 GIV ANO 2012/2013 PLACA FINAL 1 (SC)</p>	<p>MARCA: VOLKSWAGEM MODELO: GOL 1.0 GIV ANO FAB/MODELO: 2012/2013 PLACA FINAL: 1 (SC) DÉBITOS: NADA CONSTA KM ACIMA DE: 136.100 COMBUSTÍVEL: GASOLINA COR: BRANCA PORTAS: 02</p> <p>ACESSÓRIOS: CÂMBIO: MANUAL DIREÇÃO: HIDRÁULICA AR CONDICIONADO: NÃO VIDROS: ELÉTRICOS RODAS: FERRO BANCOS: TECIDO APARELHO DE SOM: NÃO</p> <p>CONDIÇÕES GERAIS: MOTOR: FUNCIONANDO PINTURA: REGULAR LATARIA: REGULAR TAPEÇARIA: RUIM PNEUS: RUINS</p> <p>OBSERVAÇÕES: PARABRISA: PIQUES DE PEDRA CAPÔ: PIQUES DE PEDRA PARACHOQUE DIANTEIRO: QUEBRADO/PIQUES DE PEDRA PARALAMA DIANTEIRO DIREITO: PIQUES DE PEDRA/AMASSADO PORTA DIANTEIRA DIREITA: RISCADA LATERAL TRASEIRA DIREITA: RISCADA PARACHOQUE TRASEIRO: DESLOCADO LATERAL TRASEIRA ESQUERDA: AMASSADA/RISCADA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA:</p>

			<p>RISCADA/AMASSADA PARALAMA DIANTEIRO ESQUERDO: AMASSADO VEÍCULO EM FUNCIONAMENTO BATENTE DAS PORTAS ESFOLADOS BANCO MOTORISTA RASGADO PODENDO APRESENTAR FALTA DE FERRAMENTAS OBRIGATÓRIAS E ESTEPE APRESENTA RISCOS, MOSSAS E AMASSADOS PODENDO FALTAR PARTES, PEÇAS E COMPONENTES Os bens serão vendidos NO ESTADO em que se encontram, SEM GARANTIA e SEM DIREITO A TROCA, podendo apresentar avarias, amassados, riscos, sujeira, ausência de embalagem, dos manuais, chaves reservas e de alguns acessórios, componentes e/ou peças e/ou ser inservíveis ao uso a que se destinam. Será de responsabilidade do comprador o pagamento dos débitos de eventuais multas de trânsito, licenciamento, DPVAT (seguro obrigatório) e IPVA relativos ao(s) veículo(s) vendido(s) ainda que anteriores à data do evento. Débitos em aberto: R\$ 0,00 sujeito a alterações de acordo com os cadastros dos órgãos públicos até a data da transferência do veículo. Não será cobrado nenhum encargo administrativo dos arrematantes sobre o preço da arrematação (valor do lance ofertado).</p>
3		<p>CHEVROLET ONIX 10MT JOYE ANO 2017/2017 PLACA FINAL 3 (SC)</p>	<p>MARCA: CHEVROLET MODELO: ONIX 10MT JOYE ANO FAB/MODELO: 2017/2017 PLACA FINAL: 3 (SC) DÉBITOS: NADA CONSTA KM ACIMA DE: 160.326 COMBUSTÍVEL: ÁLCOOL/GASOLINA COR: BRANCA PORTAS: 05 ACESSÓRIOS: CÂMBIO: MANUAL DIREÇÃO: HIDRÁULICA</p>

AR CONDICIONADO: SIM
VIDROS: DIANTEIROS ELÉTRICOS E
TRASEIROS MANUAIS
RODAS: FERRO
BANCOS: TECIDO/SUJO
APARELHO DE SOM: SIM

CONDIÇÕES GERAIS:
MOTOR: NÃO TESTADO
PINTURA: REGULAR
LATARIA: REGULAR
TAPEÇARIA: REGULAR
PNEUS: RUINS

OBSERVAÇÕES:
CAPÔ: PIQUES DE PEDRA
PARACHOQUE DIANTEIRO: QUEBRADO
PARALAMA DIANTEIRO DIREITO:
RISCADO/AMASSADO
PORTA DIANTEIRA DIREITA:
AMASSADO
CAPÔ TRASEIRO: RISCADO/AMASSADO
PARACHOQUE TRASEIRO: QUEBRADO
PORTA DIANTEIRA ESQUERDA:
AMASSADA/RISCADA
PARALAMA DIANTEIRO ESQUERDO:
AMASSADO/RISCADO
BATERIA: SEM CARGA
PARTE INTERNA: SUJA
PNEUS: MURCHOS
VEÍCULO DESATIVADO EM
FUNCIONAMENTO
PODENDO APRESENTAR FALTA DE
FERRAMENTAS OBRIGATÓRIAS E
ESTEPE
APRESENTA RISCOS, MOSSAS E
AMASSADOS
PODENDO FALTAR PARTES, PEÇAS E
COMPONENTES
Os bens serão vendidos NO ESTADO em que
se encontram, SEM GARANTIA e SEM
DIREITO A TROCA, podendo apresentar
avarias, amassados, riscos, sujeira, ausência
de embalagem, dos manuais, chaves reservas
e de alguns acessórios, componentes e/ou
peças e/ou ser inservíveis ao uso a que se
destinam.

			<p>Será de responsabilidade do comprador o pagamento dos débitos de eventuais multas de trânsito, licenciamento, DPVAT (seguro obrigatório) e IPVA relativos ao(s) veículo(s) vendido(s) ainda que anteriores à data do evento.</p> <p>Débitos em aberto: R\$ 0,00 sujeito a alterações de acordo com os cadastros dos órgãos públicos até a data da transferência do veículo.</p> <p>Não será cobrado nenhum encargo administrativo dos arrematantes sobre o preço da arrematação (valor do lance ofertado).</p>
4		<p>VALKSWAGEN GOL 1.0 GIV ANO 2012/2012 PLACA FNAL 3 (SC)</p>	<p>MARCA: VOLKSWOGEN MODELO: GOL 1.0 GIV ANO FAB/MODELO: 2012/2012 PLACA FINAL: 3 (SC) DÉBITOS: NADA CONSTA KM ACIMA DE: 107.896 COMBUSTÍVEL: ÁLCOOL/GASOLINA COR: BRANCA PORTAS: 03</p> <p>ACESSÓRIOS: CÂMBIO: MANUAL DIREÇÃO: HIDRÁULICA AR CONDICIONADO: NÃO VIDROS: ELÉTRICOS RODAS: FERRO BANCOS: TECIDO APARELHO DE SOM: NÃO</p> <p>CONDIÇÕES GERAIS: MOTOR: NÃO TESTADO PINTURA: REGULAR LATARIA: REGULAR TAPEÇARIA: REGULAR PNEUS: REGULARES</p> <p>OBSERVAÇÕES: CAPÔ: PIQUES DE PEDRA PARACHOQUE DIANTEIRO: PIQUES DE PEDRA PARALAMA DIANTEIRO DIREITO: RISCADO LATERAL TRASEIRA DIREITA: PIQUES DE PEDRA</p>

			<p>CAPÔ TRASEIRO: PIQUES DE PEDRA PARACHOQUE TRASEIRO: PIQUES DE PEDRA LATERAL TRASEIRA ESQUERDA: RISCADA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA: RISCADA PARALAMA DIANTEIRA ESQUERDO: PIQUES DE PEDRA VEÍCULO DESATIVADO EM FUNCIONAMENTO BANCO MOTORISTA: RASGADO BATERIA: SEM CARGA BATENTE DAS PORTAS: ESFOLADOS PODENDO APRESENTAR FALTA DE FERRAMENTAS OBRIGATÓRIAS E ESTEPE APRESENTA RISCOS, MOSSAS E AMASSADOS PODENDO FALTAR PARTES, PEÇAS E COMPONENTES</p> <p>Os bens serão vendidos NO ESTADO em que se encontram, SEM GARANTIA e SEM DIREITO A TROCA, podendo apresentar avarias, amassados, riscos, sujeira, ausência de embalagem, dos manuais, chaves reservas e de alguns acessórios, componentes e/ou peças e/ou ser inservíveis ao uso a que se destinam.</p> <p>Será de responsabilidade do comprador o pagamento dos débitos de eventuais multas de trânsito, licenciamento, DPVAT (seguro obrigatório) e IPVA relativos ao(s) veículo(s) vendido(s) ainda que anteriores à data do evento.</p> <p>Débitos em aberto: R\$ 0,00 sujeito a alterações de acordo com os cadastros dos órgãos públicos até a data da transferência do veículo.</p> <p>Não será cobrado nenhum encargo administrativo dos arrematantes sobre o preço da arrematação (valor do lance ofertado).</p>
5		FORD KA SE 1.5 SD B ANO 2017/2018 PLACA FINAL 8 (SC)	<p>MARCA: FORD MODELO: KA SE 1.5 SD B ANO FAB/MODELO: 2017/2018 PLACA FINAL: 3 (SC) DÉBITOS: NADA CONSTA</p>

		<p>KM ACIMA DE: 463.702 COMBUSTÍVEL: ÁLCOOL/GASOLINA COR: BRANCA PORTAS: 04</p> <p>ACESSÓRIOS: CÂMBIO: MANUAL DIREÇÃO: HIDRÁULICA AR CONDICIONADO: SIM VIDROS: ELÉTRICOS RODAS: FERRO BANCOS: TECIDO APARELHO DE SOM: SIM</p> <p>CONDIÇÕES GERAIS: MOTOR: FUNCIONANDO PINTURA: REGULAR LATARIA: REGULAR TAPEÇARIA: REGULAR PNEUS: RUINS</p> <p>OBSERVAÇÕES: CAPÔ: PIQUES DE PEDRA PARACHOQUE DIANTEIRO: PIQUES DE PEDRA/RISCADO PARALAMA DIANTEIRO DIREITO: PIQUES DE PEDRA PORTA DIANTEIRO DIREITO: PIQUES DE PEDRA LANTERNA TRASEIRA DIREITA: RISCADO/AMASSADO PORTA DIANTEIRA ESQUERDA: RISCADA PARALAMA DIANTEIRO ESQUERDO: RISCADO INTERIOR: SUJO BATERIA: SEM CARGA VEÍCULO DESATIVO EM FUNCIONAMENTO PODENDO APRESENTAR FALTA DE FERRAMENTAS OBRIGATÓRIAS E ESTEPE APRESENTA RISCOS, MOSSAS E AMASSADOS PODENDO FALTAR PARTES, PEÇAS E COMPONENTES Os bens serão vendidos NO ESTADO em que</p>
--	--	---

			<p>se encontram, SEM GARANTIA e SEM DIREITO A TROCA, podendo apresentar avarias, amassados, riscos, sujeira, ausência de embalagem, dos manuais, chaves reservas e de alguns acessórios, componentes e/ou peças e/ou ser inservíveis ao uso a que se destinam.</p> <p>Será de responsabilidade do comprador o pagamento dos débitos de eventuais multas de trânsito, licenciamento, DPVAT (seguro obrigatório) e IPVA relativos ao(s) veículo(s) vendido(s) ainda que anteriores à data do evento.</p> <p>Débitos em aberto: R\$ 0,00 sujeito a alterações de acordo com os cadastros dos órgãos públicos até a data da transferência do veículo.</p> <p>Não será cobrado nenhum encargo administrativo dos arrematantes sobre o preço da arrematação (valor do lance ofertado).</p>
6		CHEVROLET PRISMA JOY ANO 2009/2010 PLACA FINAL 1 (SC)	<p>MARCA: CHEVROLET MODELO: PRISMA JOY ANO FAB/MODELO: 2009/2010 PLACA FINAL: 1 (SC) DÉBITOS: NADA CONSTA KM ACIMA DE: 218.911 COMBUSTÍVEL: ÁLCOOL/GASOLINA COR: PRATA PORTAS: 04</p> <p>ACESSÓRIOS: CÂMBIO: MANUAL DIREÇÃO: MECÂNICA AR CONDICIONADO: NÃO VIDROS: DIANTEIROS ELÉTRICOS, TRASEIROS MANUAIS RODAS: LIGA LEVI BANCOS: TECIDO APARELHO DE SOM: NÃO</p> <p>CONDIÇÕES GERAIS: MOTOR: FUNCIONANDO PINTURA: REGULAR LATARIA: REGULAR TAPEÇARIA: REGULAR PNEUS: REGULARES</p>

		<p>OBSERVAÇÕES:</p> <p>CAPÔ: PIQUES DE PEDRA</p> <p>PARACHOQUE DIANTEIRO: PIQUES DE PEDRA/RISCADO</p> <p>FAROL ESQUERDO: FOSCO</p> <p>PARALAMA DIANTEIRO DIREITO: RISCADO</p> <p>PORTA DIANTEIRA DIREITA: RISCADA</p> <p>PORTA TRASEIRA DIREITA: RISCADA</p> <p>LANTERNA TRASEIRA DIREITA: RISCADO</p> <p>LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA: FOSCA</p> <p>CAPÔ TRASEIRO: RISCADO</p> <p>PARACHOQUE TRASEIRO: RISCADO</p> <p>LATERAL TRASEIRA ESQUERDA: RISCADA</p> <p>PORTA TRASEIRA ESQUERDA: FALTA ACABAMENTO EXTERNO</p> <p>PARALAMA DIANTEIRO ESQUERDO: RISCADO</p> <p>TETO: PINTURA QUEIMADA</p> <p>RODAS: RISCADAS</p> <p>VEÍCULO DESATIVADO EM FUNCIONAMENTO</p> <p>PODENDO APRESENTAR FALTA DE FERRAMENTAS OBRIGATÓRIAS E ESTEPE</p> <p>APRESENTA RISCOS, MOSSAS E AMASSADOS</p> <p>PODENDO FALTAR PARTES, PEÇAS E COMPONENTES</p> <p>Os bens serão vendidos NO ESTADO em que se encontram, SEM GARANTIA e SEM DIREITO A TROCA, podendo apresentar avarias, amassados, riscos, sujeira, ausência de embalagem, dos manuais, chaves reservas e de alguns acessórios, componentes e/ou peças e/ou ser inservíveis ao uso a que se destinam.</p> <p>Será de responsabilidade do comprador o pagamento dos débitos de eventuais multas de trânsito, licenciamento, DPVAT (seguro obrigatório) e IPVA relativos ao(s) veículo(s) vendido(s) ainda que anteriores à data do evento.</p> <p>Débitos em aberto: R\$ 0,00 sujeito a</p>
--	--	---

			<p>alterações de acordo com os cadastros dos órgãos públicos até a data da transferência do veículo.</p> <p>Não será cobrado nenhum encargo administrativo dos arrematantes sobre o preço da arrematação (valor do lance ofertado).</p>
7		<p>VOLKSWAGEM VOYAGE 1.6 ANO 2011/2011 PLACA FINAL 9 (SC)</p>	<p>MARCA: VOLKSWAGEM MODELO: VOYAGE 1.6 ANO FAB/MODELO: 2011/2011 PLACA FINAL: 9 (SC) DÉBITOS: R\$ 149,37 KM ACIMA DE: 198.726 COMBUSTÍVEL: COR: BRANCA PORTAS: 04</p> <p>ACESSÓRIOS: CÂMBIO: MANUAL DIREÇÃO: HIDRÁULICA AR CONDICIONADO: SIM VIDROS: DIANTEIROS ELÉTRICOS, TRASEIROS MANUAIS RODAS: FERRO BANCOS: TECIDO/SUJO APARELHO DE SOM: SIM</p> <p>CONDIÇÕES GERAIS: MOTOR: FUNCIONANDO PINTURA: REGULAR LATARIA: REGULAR TAPEÇARIA: REGULAR/SUJA PNEUS: REGULARES</p> <p>OBSERVAÇÕES: CAPÔ: PIQUES DE PEDRA PARACHOQUE DIANTEIRO: AVARIADO FAROL ESQUERDO: FOSCO PARALAMA DIANTEIRO DIREITO: AMASSADO PORTA DIANTEIRA DIREITA: RISCADA PORTA TRASEIRA DIREITA: AMASSADA/RISCADA LATERAL TRASEIRA DIREITA: AMASSADA/RISCADA CAPÔ TRASEIRO: AMASSADO/RISCADO PARACHOQUE TRASEIRO: RISCADO LATERAL TRASEIRA ESQUERDA:</p>

			<p>RISCADA PORTA TRASEIRA ESQUERDA: AMASSADO/RISCADO PORTA TRASEIRA ESQUERDA: RISCADA PARALAMA DIANTEIRO ESQUERDO: RISCADO BANCOS DA FRETE: RASGADOS FORRAÇÃO: SUJA TETO: PEQUENO AMASSADO BATERIA: SEM CARGA VEÍCULO DESATIVADO EM FUNCIONAMENTO PODENDO APRESENTAR FALTA DE FERRAMENTAS OBRIGATÓRIAS E ESTEPE APRESENTA RISCOS, MOSSAS E AMASSADOS PODENDO FALTAR PARTES, PEÇAS E COMPONENTES Os bens serão vendidos NO ESTADO em que se encontram, SEM GARANTIA e SEM DIREITO A TROCA, podendo apresentar avarias, amassados, riscos, sujeira, ausência de embalagem, dos manuais, chaves reservas e de alguns acessórios, componentes e/ou peças e/ou ser inservíveis ao uso a que se destinam. Será de responsabilidade do comprador o pagamento dos débitos de eventuais multas de trânsito, licenciamento, DPVAT (seguro obrigatório) e IPVA relativos ao(s) veículo(s) vendido(s) ainda que anteriores à data do evento. Débitos em aberto: R\$ 149,37 sujeito a alterações de acordo com os cadastros dos órgãos públicos até a data da transferência do veículo. Não será cobrado nenhum encargo administrativo dos arrematantes sobre o preço da arrematação (valor do lance ofertado).</p>
8		<p>FIAT UNO MILE FIRE ANO 2006/2007 PLACA FINAL 9 (SC)</p>	<p>MARCA: FIAT MODELO: UNO MILE FIRE ANO FAB/MODELO: 2006/2007 PLACA FINAL: 9 (SC) DÉBITOS: R\$ 149,37 KM ACIMA DE: 140.309</p>

		<p>COMBUSTÍVEL: ÁLCOOL/GASOLINA COR: AZUL PORTAS: 02</p> <p>ACESSÓRIOS: CÂMBIO: MANUAL DIREÇÃO: MECÂNICA AR CONDICIONADO: NÃO VIDROS: MANUAIS RODAS: FERRO BANCOS: TECIDO/SUJO APARELHO DE SOM: NÃO</p> <p>CONDIÇÕES GERAIS: MOTOR: FUNCIONANDO PINTURA: REGULAR LATARIA: REGULAR TAPEÇARIA: RUIM PNEUS: REGULARES</p> <p>OBSERVAÇÕES: CAPÔ: PIQUES DE PEDRA/AMASSADO FAROL ESQUERDO: FOSCO FAROL DIREITO: FOSCO RETOVISOR DIREITO: AVARIADO PORTA DIANTEIRO DIREITO: RISCADO/AMASSADO LATERAL TRASEIRA DIREITO: RISCADA CAPÔ TRASEIRO: AMASSADO/RISCADO LATERAL TRASEIRA ESQUERDA: RISCADA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA: RISCADA INTERIOR: SEM FORRAÇÃO BANCOS DO CARONA: FALTAM BATERIA: SEM CARGA PINTURA: QUEIMADA DO SUL VEÍCULO DOADO PELA RECEITA FEDERAL PODENDO APRESENTAR FALTA DE FERRAMENTAS OBRIGATÓRIAS E ESTEPE APRESENTA RISCOS, MOSSAS E AMASSADOS PODENDO FALTAR PARTES, PEÇAS E COMPONENTES</p>
--	--	--

			<p>Os bens serão vendidos NO ESTADO em que se encontram, SEM GARANTIA e SEM DIREITO A TROCA, podendo apresentar avarias, amassados, riscos, sujeira, ausência de embalagem, dos manuais, chaves reservas e de alguns acessórios, componentes e/ou peças e/ou ser inservíveis ao uso a que se destinam.</p> <p>Será de responsabilidade do comprador o pagamento dos débitos de eventuais multas de trânsito, licenciamento, DPVAT (seguro obrigatório) e IPVA relativos ao(s) veículo(s) vendido(s) ainda que anteriores à data do evento.</p> <p>Débitos em aberto: R\$ 149,37 sujeito a alterações de acordo com os cadastros dos órgãos públicos até a data da transferência do veículo.</p> <p>Não será cobrado nenhum encargo administrativo dos arrematantes sobre o preço da arrematação (valor do lance ofertado).</p>
9		VOLKSWAGEM GOL ANO 2000/2001 PLACA FINAL 8 (SC)	<p>MARCA: VOLKSWAGEM MODELO: GOL ANO FAB/MODELO: 2000/2001 PLACA FINAL: 8 (SC) DÉBITOS: R\$ 149,37 KM ACIMA DE: 221.267 COMBUSTÍVEL: GASOLINA COR: BRANCO PORTAS: 02</p> <p>ACESSÓRIOS: CÂMBIO: MANUAL DIREÇÃO: MECÂNICA AR CONDICIONADO: NÃO VIDROS: MANUAIS RODAS: FERRO BANCOS: TECIDO APARELHO DE SOM: NÃO</p> <p>CONDIÇÕES GERAIS: MOTOR: NÃO TESTADO PINTURA: RUIM LATARIA: REGULAR TAPEÇARIA: REGULAR PNEUS: RUINS</p>

		<p>OBSERVAÇÕES: CAPÔ: PIQUES DE PEDRA PARACHOQUE DIANTEIRO: PIQUES DE PEDRA PARALAMA DIANTEIRO DIREITO: PIQUES DE PEDRA RETROVISOR DIREITO: QUEBRADO PORTA DIANTEIRO DIREITO: PIQUES DE PEDRA/PINTURA DESCASCANDO PORTA DIANTEIRA ESQUERDA: COM CORROSÃO BANCO DIANTEIRO: FALTA TAMPÃO TRASEIRO: FALTA MAÇANETA PORTA DIANTEIRO: FALTA VEÍCULO SEM TESTES/DESATIVADO VEÍCULO DOADO PELA RECEITA FEDERAL PODENDO APRESENTAR FALTA DE FERRAMENTAS OBRIGATÓRIAS E ESTEPE APRESENTA RISCOS, MOSSAS E AMASSADOS PODENDO FALTAR PARTES, PEÇAS E COMPONENTES APRESENTA PONTOS DE FERRUGEM E CORROSÃO Os bens serão vendidos NO ESTADO em que se encontram, SEM GARANTIA e SEM DIREITO A TROCA, podendo apresentar avarias, amassados, riscos, sujeira, ausência de embalagem, dos manuais, chaves reservas e de alguns acessórios, componentes e/ou peças e/ou ser inservíveis ao uso a que se destinam. Será de responsabilidade do comprador o pagamento dos débitos de eventuais multas de trânsito, licenciamento, DPVAT (seguro obrigatório) e IPVA relativos ao(s) veículo(s) vendido(s) ainda que anteriores à data do evento. Débitos em aberto: R\$ 149,37 sujeito a alterações de acordo com os cadastros dos órgãos públicos até a data da transferência do veículo. Não será cobrado nenhum encargo administrativo dos arrematantes sobre o preço da arrematação (valor do lance ofertado).</p>
--	--	--

10		SUCATA DE VEÍCULO CHEVROLET CORSA GLS WD ANO 1997/1998 PLACA FINAL 9 (SC) BAIXADO NO DETRAN	MARCA: CHEVROLET MODELO: CORSA GLS WD ANO FAB/MODELO: 1997/1998 PLACA FINAL: 9 (SC) DÉBITOS: NADA CONSTA KM ACIMA DE: NÃO VISUALIZADO COMBUSTÍVEL: GASOLINA COR: CINZA PORTAS: 04 ACESSÓRIOS: CÂMBIO: MANUAL DIREÇÃO: HIDRÁULICA AR CONDICIONADO: NÃO VIDROS: ELÉTRICOS RODAS: LIGA LEVE BANCOS: TECIDO APARELHO DE SOM: NÃO CONDIÇÕES GERAIS: MOTOR: NÃO TESTADO PINTURA: RUIM LATARIA: RUIM TAPEÇARIA: RUIM PNEUS: RUINS OBSERVAÇÕES: GRADE: QUEBRADA PARABRISA: QUEBRADO LIMPADOR PARABRISA: QUEBRADO CAPÔ: PIQUES DE PEDRA PARACHOQUE DIANTEIRO: FALTA FAROL ESQUERDO: QUEBRADO FAROL DIREITO: QUEBRADO PARALAMA DIANTEIRO DIREITO: AMASSADA RETROVISOR DIREITO: FALTA LANTERNA TRASEIRA DIREITA: QUEBRADA LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA: QUEBRADO RETROVISOR ESQUERDO: FALTA VEÍCULO BAIXADO NO DETRAN VEÍCULO EM ESTADO DE SUCATA PODENDO APRESENTAR FALTA DE FERRAMENTAS OBRIGATÓRIAS E ESTEPE
----	--	---	---

			<p>APRESENTA RISCOS, MOSSAS E AMASSADOS PODENDO FALTAR PARTES, PEÇAS E COMPONENTES PODENDO APRESENTAR PONTOS DE CORROSÃO Os bens serão vendidos NO ESTADO em que se encontram, SEM GARANTIA e SEM DIREITO A TROCA, podendo apresentar avarias, amassados, riscos, sujeira, ausência de embalagem, dos manuais, chaves reservas e de alguns acessórios, componentes e/ou peças e/ou ser inservíveis ao uso a que se destinam. Será de responsabilidade do comprador o pagamento dos débitos de eventuais multas de trânsito, licenciamento, DPVAT (seguro obrigatório) e IPVA relativos ao(s) veículo(s) vendido(s) ainda que anteriores à data do evento. Débitos em aberto: R\$ 0,00 sujeito a alterações de acordo com os cadastros dos órgãos públicos até a data da transferência do veículo. Não será cobrado nenhum encargo administrativo dos arrematantes sobre o preço da arrematação (valor do lance ofertado).</p>
11		VOLKSWAGEM SAVEIRO ANO 2000/2001 PLACA FINAL 1(SC)	<p>MARCA: VOLKSWAGEM MODELO: SAVEIRO ANO FAB/MODELO: 2000/2001 PLACA FINAL: 1 (SC) DÉBITOS: NADA CONSTA KM ACIMA DE: 185.000 COMBUSTÍVEL: GASOLINA COR: AZUL PORTAS: 02</p> <p>ACESSÓRIOS: CÂMBIO: MANUAL DIREÇÃO: HIDRÁULICA AR CONDICIONADO: NÃO VIDROS: MANUAIS RODAS: FERRO BANCOS: TECIDO APARELHO DE SOM: NÃO</p> <p>CONDIÇÕES GERAIS:</p>

		<p>MOTOR: FUNCIONANDO PINTURA: RUIM/DESCASCADA LATARIA: RUIM TAPEÇARIA: RUIM PNEUS: REGULARES</p> <p>OBSERVAÇÕES: GRADE: QUEBRADA CAPÔ: PIQUES DE PEDRA PARACHOQUE DIANTEIRO: PIQUES DE PEDRA/RISCADO PARALAMA DIANTEIR: PIQUES DE PEDRA PORTA DIANTEIRA DIREITA: RISCADA LATERAL TRASEIRA DIREITA: AMASSADA CAPÔ TRASEIRO: AVARIADO PARACHOQUE TRASEIRO: AVARIADO LATERAL TRASEIRA ESQUERDA: AMASSADA/RISCADA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA: RISCADA TETO: PINTURA DESCASCANDO BANCOS: RASGADOS/SUJOS FORRAÇÃO DAS PORTAS: AVARIADAS SÍMBOLA FRONTAL: FALTA ESCAPAMENTO: FALTA VEÍCULO DOADO PELA RECEITA FEDERAL PODENDO APRESENTAR FALTA DE FERRAMENTAS OBRIGATÓRIAS E ESTEPE APRESENTA RISCOS, MOSSAS E AMASSADOS PODENDO FALTAR PARTES, PEÇAS E COMPONENTES PODENDO APRESENTAR PONTOS DE FERRUGEM E CORROSÃO Os bens serão vendidos NO ESTADO em que se encontram, SEM GARANTIA e SEM DIREITO A TROCA, podendo apresentar avarias, amassados, riscos, sujeira, ausência de embalagem, dos manuais, chaves reservas e de alguns acessórios, componentes e/ou peças e/ou ser inservíveis ao uso a que se destinam. Será de responsabilidade do comprador o</p>
--	--	--

			<p>pagamento dos débitos de eventuais multas de trânsito, licenciamento, DPVAT (seguro obrigatório) e IPVA relativos ao(s) veículo(s) vendido(s) ainda que anteriores à data do evento.</p> <p>Débitos em aberto: R\$ 0,00 sujeito a alterações de acordo com os cadastros dos órgãos públicos até a data da transferência do veículo.</p> <p>Não será cobrado nenhum encargo administrativo dos arrematantes sobre o preço da arrematação (valor do lance ofertado).</p>
12		<p>AMBULÂNCIA RENAULT MASTERAMB ANO 2014/2015 PLACA FINAL 5 (SC)</p>	<p>MARCA: RENAULT MODELO: MASTERAMB ANO FAB/MODELO: 2014/2015 PLACA FINAL: 5 (SC) DÉBITOS: R\$ 149,37 KM ACIMA DE: 169.728 COMBUSTÍVEL: DIESEL COR: BRANCA PORTAS: 04</p> <p>ACESSÓRIOS: CÂMBIO: MANUAL DIREÇÃO: HIDRÁULICA AR CONDICIONADO: SIM VIDROS: ELÉTRICOS RODAS: FERRO BANCOS: TECIDO APARELHO DE SOM: NÃO</p> <p>CONDIÇÕES GERAIS: MOTOR: NÃO TESTADO PINTURA: REGULAR LATARIA: REGULAR TAPEÇARIA: REGULAR PNEUS: REGULARES</p> <p>OBSERVAÇÕES: CAPÔ: RISCADA/AMASSADA PARACHOQUE DIANTEIRO: QUEBRADO PARALAMA DIANTEIRO DIREITO: RISCADO/PINTURA DESCASCANDO PORTA DIANTEIRA DIREITA: PINTURA DESCASCANDO PORTA TRASEIRA DIREITA: AMASSADA</p>

		<p>LATERAL TRASEIRA DIREITA: RISCADA LATERAL TRASEIRA ESQUERDA: AMASSADA/RISCADA VEÍCULO DESATIVADO EM FUNCIONAMENTO CAIXA DE AR DIREITA: AMASSADA/RALADA LANTERNA PORTA TRASEIRA: QUEBRADA BATERIA: DESCARREGADA PNEUS: MURCHOS MAÇANETA DA PORTA DIREITA: FALTA FALTA LANTERNA DO ALERTA DIREITO VEÍCULO CATEGORIA AMBULÂNCIA TROCA DE CATEGORIA E/OU REGULARIZAÇÃO JUNTO AO DETRAN POR CONTA DO ARREMATANTE COMPRADOR PODENDO APRESENTAR FALTA DE FERRAMENTAS OBRIGATÓRIAS E ESTEPE APRESENTA RISCOS, MOSSAS E AMASSADOS PODENDO FALTAR PARTES, PEÇAS E COMPONENTES PODENDO APRESENTAR PONTOS DE FERRUGEM E CORROSÃO Os bens serão vendidos NO ESTADO em que se encontram, SEM GARANTIA e SEM DIREITO A TROCA, podendo apresentar avarias, amassados, riscos, sujeira, ausência de embalagem, dos manuais, chaves reservas e de alguns acessórios, componentes e/ou peças e/ou ser inservíveis ao uso a que se destinam. Será de responsabilidade do comprador o pagamento dos débitos de eventuais multas de trânsito, licenciamento, DPVAT (seguro obrigatório) e IPVA relativos ao(s) veículo(s) vendido(s) ainda que anteriores à data do evento. Débitos em aberto: R\$ 149,37 sujeito a alterações de acordo com os cadastros dos órgãos públicos até a data da transferência do veículo.</p>
--	--	--

			Não será cobrado nenhum encargo administrativo dos arrematantes sobre o preço da arrematação (valor do lance ofertado).
13		AMBULÂNCIA RENAULT MASTERAMB RONTAN ANO 2010/2010 PLACA FINAL 7 (SC)	<p>MARCA: RENAULT MODELO: MASTERAMB RONTAN ANO FAB/MODELO: 2010/2010 PLACA FINAL: 7 (SC) DÉBITOS: NADA CONSTA KM ACIMA DE: 42.000 COMBUSTÍVEL: DIESEL COR: BRANCA PORTAS: 04</p> <p>ACESSÓRIOS: CÂMBIO: MANUAL DIREÇÃO: HIDRÁULICA AR CONDICIONADO: SIM VIDROS: MANUAIS RODAS: FERRO BANCOS: TECIDO APARELHO DE SOM: NÃO</p> <p>CONDIÇÕES GERAIS: MOTOR: FUNCIONANDO PINTURA: REGULAR LATARIA: REGULAR TAPEÇARIA: REGULAR PNEUS: REGULARES</p> <p>OBSERVAÇÕES: CAPÔ: PIQUES DE PEDRA FAROL ESQUERDO: FOSCO FAROL DIREITO: FOSCO PORTA DIANTEIRA DIREITA: PIQUES DE PEDRA PORTA TRASEIRA DIREITA: PIQUES DE PEDRA LANTERNA TRASEIRA DIREITA: FOSCA CAPÔ TRASEIRO: PIQUES DE PEDRA LATERAL TRASEIRA ESQUERDA: PEQUENO AMASSADO BATENTE DAS PORTAS: ESFOLADOS VEÍCULO CATEGORIA AMBULÂNCIA TROCA DE CATEGORIA E/OU REGULARIZAÇÃO JUNTO AO DETRAN POR CONTA DO ARREMATANTE COMPRADOR</p>

			<p>PODENDO APRESENTAR FALTA DE FERRAMENTAS OBRIGATÓRIAS E ESTEPE</p> <p>APRESENTA RISCOS, MOSSAS E AMASSADOS</p> <p>PODENDO FALTAR PARTES, PEÇAS E COMPONENTES</p> <p>PODENDO APRESENTAR PONTOS DE FERRUGEM E CORROSÃO</p> <p>Os bens serão vendidos NO ESTADO em que se encontram, SEM GARANTIA e SEM DIREITO A TROCA, podendo apresentar avarias, amassados, riscos, sujeira, ausência de embalagem, dos manuais, chaves reservas e de alguns acessórios, componentes e/ou peças e/ou ser inservíveis ao uso a que se destinam.</p> <p>Será de responsabilidade do comprador o pagamento dos débitos de eventuais multas de trânsito, licenciamento, DPVAT (seguro obrigatório) e IPVA relativos ao(s) veículo(s) vendido(s) ainda que anteriores à data do evento.</p> <p>Débitos em aberto: R\$ 149,37 sujeito a alterações de acordo com os cadastros dos órgãos públicos até a data da transferência do veículo.</p> <p>Não será cobrado nenhum encargo administrativo dos arrematantes sobre o preço da arrematação (valor do lance ofertado).</p>
14	IVECO DAILY FURGÃO FIAT T3510VB1 ANO 1998/1998 PLACA FINAL 7 (SC)		<p>MARCA: IVECO</p> <p>MODELO: FIAT DAILY FURGÃO T3510VB1</p> <p>ANO FAB/MODELO: 1998/1998</p> <p>PLACA FINAL: 7 (SC)</p> <p>ESPÉCIE: CARGA</p> <p>SUBSEGMENTO: CA SEMI LEVE</p> <p>TIPO DE VEÍCULO: CAMINHÃO</p> <p>DÉBITOS: R\$ 149,37</p> <p>KM ACIMA DE: 121.055</p> <p>COMBUSTÍVEL: DIESEL</p> <p>COR: AZUL</p> <p>PORTAS: 04</p> <p>ACESSÓRIOS:</p> <p>CÂMBIO: MANUAL</p> <p>DIREÇÃO: HIDRÁULICA</p>

		<p>AR CONDICIONADO: SIM/AVARIADO VIDROS: MANUAIS RODAS: FERRO BANCOS: TECIDO APARELHO DE SOM: NÃO</p> <p>CONDIÇÕES GERAIS: MOTOR: NÃO TESTADO PINTURA: REGULAR LATARIA: REGULAR TAPEÇARIA: RUIM PNEUS: REGULARES</p> <p>OBSERVAÇÕES: CAPÔ: PIQUES DE PEDRA PARACHOQUE DIANTEIRO: QUEBRADO PORTA DIANTEIRA DIREITA: PINTURA DESCASCANDO PORTA TRASEIRA DIREITA: AMASSADA/RISCADA LATERAL TRASEIRA DIREITA: AMASSADA/RISCADA/PINTURA DESCASCANDO LATERAL TRASEIRA ESQUERDA: AMASSADA/RISCADA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA: PIQUES DE PEDRA BATERIA: FALTA PAINEL: QUEBRADO ACRÍLICO TRASEIRO “VIDRO”: QUEBRADO VEÍCULO SEM TESTES PODENDO APRESENTAR FALTA DE FERRAMENTAS OBRIGATÓRIAS E ESTEPE APRESENTA RISCOS, MOSSAS E AMASSADOS PODENDO FALTAR PARTES, PEÇAS E COMPONENTES PODENDO APRESENTAR PONTOS DE FERRUGEM E CORROSÃO Os bens serão vendidos NO ESTADO em que se encontram, SEM GARANTIA e SEM DIREITO A TROCA, podendo apresentar avarias, amassados, riscos, sujeira, ausência de embalagem, dos manuais, chaves reservas e de alguns acessórios, componentes e/ou</p>
--	--	---

			<p>peças e/ou ser inservíveis ao uso a que se destinam.</p> <p>Será de responsabilidade do comprador o pagamento dos débitos de eventuais multas de trânsito, licenciamento, DPVAT (seguro obrigatório) e IPVA relativos ao(s) veículo(s) vendido(s) ainda que anteriores à data do evento.</p> <p>Débitos em aberto: R\$ 149,37 sujeito a alterações de acordo com os cadastros dos órgãos públicos até a data da transferência do veículo.</p> <p>Não será cobrado nenhum encargo administrativo dos arrematantes sobre o preço da arrematação (valor do lance ofertado).</p>
15		<p>CAMINHÃO MERCEDES BENZ 1113 ANO 1976/0976 PLACA FINAL 4 (SC)</p>	<p>MARCA: MERCEDES BENZ MODELO: 1113 ANO FAB/MODELO: 1976/1976 PLACA FINAL: 4 (SC) DÉBITOS: NADA CONSTA KM ACIMA DE: 120.273 COMBUSTÍVEL: DIESEL COR: AZUL PORTAS: 02</p> <p>ACESSÓRIOS: EIXOS: 02 TRAÇÃO: 4X2 1º CARDAN: SIM 1º DIFERENCIAL: SIM TACÓGRAFO: NÃO CÂMBIO: MANUAL</p> <p>CONDIÇÕES GERAIS: MOTOR: FUNCIONANDO BANCOS: TECIDO/RASGADO PINTURA: RUIM LATARIA: REGULAR TAPEÇARIA: RUIM PNEUS: 06 REGULARES</p> <p>OBSERVAÇÕES: CAPÔ: PINTURA DESCASCANDO/RISCADA PARACHOQUE DIANTEIRO: AMASSADO/SEM TERMINAL FAROL DIREITO: QUEBRADO</p>

		<p>PARALAMA DIREITO: AMASSADO PORTA DIREITA: PINTURA DESCASCANDO LANTERNA TRASEIRA DIREITA: QUEBRADA LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA: QUEBRADA PORTA ESQUERDA: RISCADA RETROVISOR ESQUERDO: AVARIADO BANCOS: RASGADOS BATERIA: FALTA CABINA: COM AMASSADOS/PINTURA DESCASCADA/MOSSAS IMPLEMENTO MARCA MANOS, SÉRE 0001, ANO 2012, COMPRIMENTO 3,90M PODENDO APRESENTAR FALTA DE FERRAMENTAS OBRIGATÓRIAS E ESTEPE APRESENTA RISCOS, MOSSAS E AMASSADOS PODENDO FALTAR PARTES, PEÇAS E COMPONENTES PODENDO APRESENTAR PONTOS DE FERRUGEM E CORROSÃO Os bens serão vendidos NO ESTADO em que se encontram, SEM GARANTIA e SEM DIREITO A TROCA, podendo apresentar avarias, amassados, riscos, sujeira, ausência de embalagem, dos manuais, chaves reservas e de alguns acessórios, componentes e/ou peças e/ou ser inservíveis ao uso a que se destinam. Será de responsabilidade do comprador o pagamento dos débitos de eventuais multas de trânsito, licenciamento, DPVAT (seguro obrigatório) e IPVA relativos ao(s) veículo(s) vendido(s) ainda que anteriores à data do evento. Débitos em aberto: R\$ 0,00 sujeito a alterações de acordo com os cadastros dos órgãos públicos até a data da transferência do veículo. Não será cobrado nenhum encargo administrativo dos arrematantes sobre o preço da arrematação (valor do lance ofertado).</p>
16	CAMINHÃO IVECO TECTOR 240E25S ANO	MARCA: IVECO MODELO: TECTOR 240E25S

		2011/2012 PLACA FINAL 9 (SC)	ANO FAB/MODELO: 2011/2012 PLACA FINAL: 9 (SC) DÉBITOS: R\$ 149,37 KM ACIMA DE: 598.719 COMBUSTÍVEL: DIESEL COR: CINZA PORTAS: 02 ACESSÓRIOS: EIXOS: 03 TRAÇÃO: 6X2 1º CARDAN: SIM 1º DIFERENCIAL: SIM TACÓGRAFO: NÃO CÂMBIO: MANUAL CONDIÇÕES GERAIS: MOTOR: NÃO TESTADO BANCOS: TECIDO PINTURA: REGULAR LATARIA: REGULAR TAPEÇARIA: REGULAR PNEUS: 10 REGULARES OBSERVAÇÕES: PARACHOQUE DIANTEIRO: PIQUES DE PEDRA CHAVE DE PARTIDA: FALTA MIOLO INTERNO BATERIA: DESCARREGADA CARROCERIA ABERTA DE MADEIRA MEDIDA DE 8,55M X 2,55M X 0,50M VEÍCULO DOADO PELA RECEITA FEDERAL VEÍCULO RECUPERADO DE SINISTRO CSV 000419914052019 ALTERAÇÃO DOC. EIXOS COMPANHA SOBRE TAMPAS PODENDO APRESENTAR FALTA DE FERRAMENTAS OBRIGATÓRIAS E ESTEPE APRESENTA RISCOS, MOSSAS E AMASSADOS PODENDO FALTAR PARTES, PEÇAS E COMPONENTES PODENDO APRESENTAR PONTOS DE FERRUGEM E CORROSÃO
--	--	---------------------------------	---

			<p>Os bens serão vendidos NO ESTADO em que se encontram, SEM GARANTIA e SEM DIREITO A TROCA, podendo apresentar avarias, amassados, riscos, sujeira, ausência de embalagem, dos manuais, chaves reservas e de alguns acessórios, componentes e/ou peças e/ou ser inservíveis ao uso a que se destinam.</p> <p>Será de responsabilidade do comprador o pagamento dos débitos de eventuais multas de trânsito, licenciamento, DPVAT (seguro obrigatório) e IPVA relativos ao(s) veículo(s) vendido(s) ainda que anteriores à data do evento.</p> <p>Débitos em aberto: R\$ 149,37 sujeito a alterações de acordo com os cadastros dos órgãos públicos até a data da transferência do veículo.</p> <p>Não será cobrado nenhum encargo administrativo dos arrematantes sobre o preço da arrematação (valor do lance ofertado).</p>
17		<p>TRATOR DE PNEUS MASSEY FERGUSON 4275 ANO 2014</p>	<p>MARCA: MASSEY FERGUSON MODELO: 4275 PLACA FINAL: 9 (SC) SÉRIE: 42754CM1320 HORÍMETRO: 5989,3</p> <p>ACESSÓRIOS: IMPLEMENTOS: NÃO ACOMPANHA TRAÇÃO: 4X4</p> <p>CONDIÇÕES GERAIS: MOTOR: NÃO TESTADO PNEUS: 04 REGULARES</p> <p>OBSERVAÇÕES: EQUIPAMENTO DESATIVADO EM FUNCIONAMENTO EQUIPAMENTO SEM COMANDO BATERIA DESCARREGADA LATARIA COM RISCOS E DESCASCADOS TETO AMASSADO APRESENTA RUÍDO NA CAIXA PODENDO APRESENTAR RISCOS, MOSSAS E AMASSADOS PODENDO FALTAR PARTES, PEÇAS E</p>

			<p>COMPONENTES PODENDO APRESENTAR PONTOS DE FERRUGEM E CORROSÃO Os bens serão vendidos NO ESTADO em que se encontram, SEM GARANTIA e SEM DIREITO A TROCA, podendo apresentar avarias, amassados, riscos, sujeira, ausência de embalagem, dos manuais, chaves reservas e de alguns acessórios, componentes e/ou peças e/ou ser inservíveis ao uso a que se destinam. Não será cobrado nenhum encargo administrativo dos arrematantes sobre o preço da arrematação (valor do lance ofertado).</p>
18		<p>TRATOR DE PNEUS MAHYNDRA 800 4WD ANO 2014</p>	<p>MARCA: MAHYNDRA MODELO: 8000 4WD ANO: 2014 SÉRIE: 94R08001KE0000035 HORÍMETRO: 2787</p> <p>ACESSÓRIOS: IMPLEMENTOS: 05 PESOS DIANTEIROS TRAÇÃO: 4X4</p> <p>CONDIÇÕES GERAIS: MOTOR: NÃO TESTADO PNEUS: 04 REGULARES</p> <p>OBSERVAÇÕES: EQUIPAMENTO DESATIVADO EM FUNCIONAMENTO BATERIA DESCARREGADA LATARIA COM RISCOS E DESCASCADOS FALTA ENGATE PARA IMPLEMENTO COMANDO DUPLO BANCO RASGADO PARALAMA AMASSADO PODENDO APRESENTAR RISCOS, MOSSAS E AMASSADOS PODENDO FALTAR PARTES, PEÇAS E COMPONENTES PODENDO APRESENTAR PONTOS DE FERRUGEM E CORROSÃO Os bens serão vendidos NO ESTADO em que se encontram, SEM GARANTIA e SEM DIREITO A TROCA, podendo apresentar</p>

			<p>avarias, amassados, riscos, sujeira, ausência de embalagem, dos manuais, chaves reservas e de alguns acessórios, componentes e/ou peças e/ou ser inservíveis ao uso a que se destinam.</p> <p>Não será cobrado nenhum encargo administrativo dos arrematantes sobre o preço da arrematação (valor do lance ofertado).</p>
19		<p>TRATOR DE PNEUS MAHYNDRA 9500 S ANO 2018</p>	<p>MARCA: MAHYNDRA MODELO: 9500 S ANO: 2018 SÉRIE: NÃO VISUALIZADA HORÍMETRO: 3600</p> <p>ACESSÓRIOS: IMPLEMENTOS: 09 PESOS FRONTAIS TRAÇÃO: 4X4</p> <p>CONDIÇÕES GERAIS: MOTOR: FUNCIONANDO PNEUS: 04 REGULARES</p> <p>OBSERVAÇÕES: BANDO DANIFICADO CAMANDO TRIPLO PARALAMA DIREITO QUEBRADO PODENDO APRESENTAR RISCOS, MOSSAS E AMASSADOS PODENDO FALTAR PARTES, PEÇAS E COMPONENTES PODENDO APRESENTAR PONTOS DE FERRUGEM E CORROSÃO Os bens serão vendidos NO ESTADO em que se encontram, SEM GARANTIA e SEM DIREITO A TROCA, podendo apresentar avarias, amassados, riscos, sujeira, ausência de embalagem, dos manuais, chaves reservas e de alguns acessórios, componentes e/ou peças e/ou ser inservíveis ao uso a que se destinam.</p> <p>Não será cobrado nenhum encargo administrativo dos arrematantes sobre o preço da arrematação (valor do lance ofertado).</p>
20		<p>TRATOR DE ESTEIRAS KOMATSU D-51 ANO 2014</p>	<p>MARCA: KOMATSU MODELO: D-51 ANO: 2014 SÉRIE: KMTODO80CEBB13996</p>

			<p>HORÍMETRO: 8430</p> <p>ACESSÓRIOS: IMPLEMENTOS: LÂMINA FRONTAL E ESCARIFICADOR TRASEIRO TRAÇÃO: INTEGRAL</p> <p>CONDIÇÕES GERAIS: MOTOR: FUNCIONANDO PNEUS: SOBRE ESTEIRAS</p> <p>OBSERVAÇÕES: TRANSMISSÃO: AVARIADA AR: FUNCIONANDO FALTA MANGUEIRAS, FILTROS E DESGARGA MOTOR FEITO, COM POUCO USO PODENDO APRESENTAR RISCOS, MOSSAS E AMASSADOS PODENDO FALTAR PARTES, PEÇAS E COMPONENTES PODENDO APRESENTAR PONTOS DE FERRUGEM E CORROSÃO Os bens serão vendidos NO ESTADO em que se encontram, SEM GARANTIA e SEM DIREITO A TROCA, podendo apresentar avarias, amassados, riscos, sujeira, ausência de embalagem, dos manuais, chaves reservas e de alguns acessórios, componentes e/ou peças e/ou ser inservíveis ao uso a que se destinam. Não será cobrado nenhum encargo administrativo dos arrematantes sobre o preço da arrematação (valor do lance ofertado).</p>
21		ESPARRAMADOR DE ADUBO LÍQUIDO IPACOL	<p>MARCA: IPACOL MODELO: NÃO VISUALIZADO ANO: NÃO VISUALIZADO TIPO: TANDEM CAPACIDADE: 5000 LITROS</p> <p>OBSERVAÇÕES: EQUIPAMENTO EM FUNCIONAMENTO APRESENTA SINAIS DE CORROSÃO NO TANQUE RODANTE TANDEM PODENDO APRESENTA RISCOS, MOSSAS E AMASSADOS</p>

			<p>PODENDO FALTAR PARTES, PEÇAS E COMPONENTES</p> <p>PODENDO APRESENTAR PONTOS DE FERRUGEM E CORROSÃO</p> <p>Os bens serão vendidos NO ESTADO em que se encontram, SEM GARANTIA e SEM DIREITO A TROCA, podendo apresentar avarias, amassados, riscos, sujeira, ausência de embalagem, dos manuais, chaves reservas e de alguns acessórios, componentes e/ou peças e/ou ser inservíveis ao uso a que se destinam.</p> <p>Não será cobrado nenhum encargo administrativo dos arrematantes sobre o preço da arrematação (valor do lance ofertado).</p>
22		ESPARRAMADOR DE ADUBO LÍQUIDO	<p>MARCA: NÃO VISUALIZADO</p> <p>MODELO: NÃO VISUALIZADO</p> <p>ANO: NÃO VISUALIZADO</p> <p>TIPO: UM EIXO</p> <p>CAPACIDADE: 2000 LITROS</p> <p>OBSERVAÇÕES:</p> <p>EQUIPAMENTO DESATIVADO</p> <p>APRESENTA SINAIS DE CORROSÃO</p> <p>PODENDO APRESENTA RISCOS, MOSSAS E AMASSADOS</p> <p>APRESENTA FALTA DE PEÇAS</p> <p>Os bens serão vendidos NO ESTADO em que se encontram, SEM GARANTIA e SEM DIREITO A TROCA, podendo apresentar avarias, amassados, riscos, sujeira, ausência de embalagem, dos manuais, chaves reservas e de alguns acessórios, componentes e/ou peças e/ou ser inservíveis ao uso a que se destinam.</p> <p>Não será cobrado nenhum encargo administrativo dos arrematantes sobre o preço da arrematação (valor do lance ofertado).</p>
23		ESPARRAMADOR DE ADUBO SECO IAC DUAS ESTEIRAS	<p>MARCA: IAC</p> <p>MODELO: DUAS ESTEIRAS</p> <p>ANO: NÃO VISUALIZADO</p> <p>SÉRIE: 2611</p> <p>CAPACIDADE: 6000 KG</p> <p>OBSERVAÇÕES:</p> <p>EQUIPAMENTO DESATIVADO</p> <p>FALTANDO ESTEIRA E DEMAIS PEÇAS</p>

			<p>PODENDO APRESENTAR RISCOS, MOSSAS E AMASSADOS PODENDO APRESENTAR PONTOS DE FERRUGEM E CORROSÃO APRESENTA FALTA DE PARTES, PEÇAS E COMPONENTES Os bens serão vendidos NO ESTADO em que se encontram, SEM GARANTIA e SEM DIREITO A TROCA, podendo apresentar avarias, amassados, riscos, sujeira, ausência de embalagem, dos manuais, chaves reservas e de alguns acessórios, componentes e/ou peças e/ou ser inservíveis ao uso a que se destinam. Não será cobrado nenhum encargo administrativo dos arrematantes sobre o preço da arrematação (valor do lance ofertado).</p>
24		DISTRIBUIDOR DE ADUBO SECO IAC ESTEIRA DUPLA	<p>MARCA: IAC MODELO: ESTEIRA DUPLA ANO: NÃO VISUALIZADO SÉRIE: NÃO VISUALIZADO TIPO: ESTEIRA DUPLA CAPACIDADE: 6000 KG</p> <p>OBSERVAÇÕES: EQUIPAMENTO DESATIVADO APRESENTA AVARIAS CAIXA AMASSADA PODENDO APRESENTAR RISCOS, MOSSAS E AMASSADOS PODENDO APRESENTAR PONTOS DE FERRUGEM E CORROSÃO APRESENTA FALTA DE PARTES, PEÇAS E COMPONENTES Os bens serão vendidos NO ESTADO em que se encontram, SEM GARANTIA e SEM DIREITO A TROCA, podendo apresentar avarias, amassados, riscos, sujeira, ausência de embalagem, dos manuais, chaves reservas e de alguns acessórios, componentes e/ou peças e/ou ser inservíveis ao uso a que se destinam. Não será cobrado nenhum encargo administrativo dos arrematantes sobre o preço da arrematação (valor do lance ofertado).</p>
25		DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO IPACOL	<p>MARCA: IPACOL MODELO: NÃO VISUALIZADO</p>

		<p>ANO: NÃO VISUALIZADO SÉRIE: NÃO VISUALIZADO CAPACIDADE: 5000 LITROS</p> <p>OBSERVAÇÕES: TANDEM AVARIADO APRESENTA SINAS DE CORROSÃO SEM PNEUS PODENDO APRESENTAR RISCOS, MOSSAS E AMASSADOS PODENDO APRESENTAR FALTA DE PARTES, PEÇAS E COMPONENTES Os bens serão vendidos NO ESTADO em que se encontram, SEM GARANTIA e SEM DIREITO A TROCA, podendo apresentar avarias, amassados, riscos, sujeira, ausência de embalagem, dos manuais, chaves reservas e de alguns acessórios, componentes e/ou peças e/ou ser inservíveis ao uso a que se destinam. Não será cobrado nenhum encargo administrativo dos arrematantes sobre o preço da arrematação (valor do lance ofertado).</p>
26	GRADE NIVELADORA KOHLER	<p>MARCA: KOHLER MODELO: NÃO VISUALIZADO ANO: NÃO VISUALIZADO SÉRIE: 13/9610 TIPO: NIVELADORA CAPACIDADE: 32 DISCOS</p> <p>OBSERVAÇÕES: DISCOS: QUEBRADOS EIXO: AVARIADO PODENDO APRESENTAR RISCOS, MOSSAS E AMASSADOS PODENDO APRESENTAR FALTA DE PARTES, PEÇAS E COMPONENTES PODENDO APRESENTAR RISCOS, MOSSA E AMASSADOS Os bens serão vendidos NO ESTADO em que se encontram, SEM GARANTIA e SEM DIREITO A TROCA, podendo apresentar avarias, amassados, riscos, sujeira, ausência de embalagem, dos manuais, chaves reservas e de alguns acessórios, componentes e/ou peças e/ou ser inservíveis ao uso a que se destinam.</p>

			<p>Não será cobrado nenhum encargo administrativo dos arrematantes sobre o preço da arrematação (valor do lance ofertado).</p>
27		<p>ENSILADEIRA CREMASCO UMA LINHA</p>	<p>MARCA: CREMASCO MODELO: NÃO VISUALIZADO ANO: NÃO VISUALIZADO SÉRIE: NÃO VISUALIZADO CAPACIDADE: UMA LINHA</p> <p>OBSERVAÇÕES: EQUIPAMENTO FUNCIONAL FALTA BICA COM AFIADOR PODENDO APRESENTAR RISCOS, MOSSAS E AMASSADOS PODENDO APRESENTAR FALTA DE PARTES, PEÇAS E COMPONENTES PODENDO CONTER PONTOS DE FERRUGEM E CORROSÃO</p> <p>Os bens serão vendidos NO ESTADO em que se encontram, SEM GARANTIA e SEM DIREITO A TROCA, podendo apresentar avarias, amassados, riscos, sujeira, ausência de embalagem, dos manuais, chaves reservas e de alguns acessórios, componentes e/ou peças e/ou ser inservíveis ao uso a que se destinam.</p> <p>Não será cobrado nenhum encargo administrativo dos arrematantes sobre o preço da arrematação (valor do lance ofertado).</p>
28		<p>ENSILADEIRA CREMASCO UMA LINHA</p>	<p>MARCA: CREMASCO MODELO: NÃO VISUALIZADO ANO: NÃO VISUALIZADO SÉRIE: NÃO VISUALIZADO CAPACIDADE: UMA LINHA</p> <p>OBSERVAÇÕES: EQUIPAMENTO FUNCIONAL FALTA BICA APRESENTA SOLDAS PODENDO APRESENTAR RISCOS, MOSSAS E AMASSADOS PODENDO APRESENTAR FALTA DE PARTES, PEÇAS E COMPONENTES PODENDO CONTER PONTOS DE FERRUGEM E CORROSÃO</p> <p>Os bens serão vendidos NO ESTADO em que</p>

			<p>se encontram, SEM GARANTIA e SEM DIREITO A TROCA, podendo apresentar avarias, amassados, riscos, sujeira, ausência de embalagem, dos manuais, chaves reservas e de alguns acessórios, componentes e/ou peças e/ou ser inservíveis ao uso a que se destinam.</p> <p>Não será cobrado nenhum encargo administrativo dos arrematantes sobre o preço da arrematação (valor do lance ofertado).</p>
29		CAÇAMBA METÁLICA BASCULANTE COM PISTÃO, COMPLETA	<p>MARCA: FACCHINI ANO: 2017 MODELO: SCF CB SÉRIE: SP7FN10210G00035 CAPACIDADE: 10 M³</p> <p>OBSERVAÇÕES: BASCULANTE COMPLETA COM PISTÃO PODENDO APRESENTAR RISCOS, MOSSAS E AMASSADOS PODENDO APRESENTAR FALTA DE PARTES, PEÇAS E COMPONENTES PODENDO CONTER PONTOS DE FERRUGEM E CORROSÃO</p> <p>Os bens serão vendidos NO ESTADO em que se encontram, SEM GARANTIA e SEM DIREITO A TROCA, podendo apresentar avarias, amassados, riscos, sujeira, ausência de embalagem, dos manuais, chaves reservas e de alguns acessórios, componentes e/ou peças e/ou ser inservíveis ao uso a que se destinam.</p> <p>Não será cobrado nenhum encargo administrativo dos arrematantes sobre o preço da arrematação (valor do lance ofertado).</p>
30		SUCATA DE INFORMÁTICA E ELETRODOMÉSTICOS	<p>CONTENDO: CPUS; MONITORES; ESTABILIZADORES; REFLETORES; TVS; MICRO-ONDAS; RÁDIOS; VENTILADORES; IMPRESSORAS E, AQUECEDORES.</p>

			<p>OBSERVAÇÕES: PODENDO APRESENTAR RISCOS, MOSSAS E AMASSADOS PODENDO APRESENTAR FALTA DE PARTES, PEÇAS E COMPONENTES PODENDO CONTER PONTOS DE FERRUGEM E CORROSÃO Os bens serão vendidos NO ESTADO em que se encontram, SEM GARANTIA e SEM DIREITO A TROCA, podendo apresentar avarias, amassados, riscos, sujeira, ausência de embalagem, dos manuais, chaves reservas e de alguns acessórios, componentes e/ou peças e/ou ser inservíveis ao uso a que se destinam. Não será cobrado nenhum encargo administrativo dos arrematantes sobre o preço da arrematação (valor do lance ofertado).</p>
31		CARRINHOS DE BÊBES E MOBILIÁRIO EM GERAL	<p>CONTENDO: CARRINHOS DE BÊBES; MESAS; CADEIRAS; CARTEIRAS; BALCÕES E, ARMÁRIOS.</p> <p>OBSERVAÇÕES: ITENS AVARIADOS PODENDO APRESENTAR RISCOS, MOSSAS E AMASSADOS PODENDO APRESENTAR FALTA DE PARTES, PEÇAS E COMPONENTES PODENDO CONTER PONTOS DE FERRUGEM E CORROSÃO Os bens serão vendidos NO ESTADO em que se encontram, SEM GARANTIA e SEM DIREITO A TROCA, podendo apresentar avarias, amassados, riscos, sujeira, ausência de embalagem, dos manuais, chaves reservas e de alguns acessórios, componentes e/ou peças e/ou ser inservíveis ao uso a que se destinam. Não será cobrado nenhum encargo administrativo dos arrematantes sobre o preço da arrematação (valor do lance ofertado).</p>
32		MOBILIÁRIOS DIVERSOS	<p>CONTENDO: CLIMATIZADOR;</p>

		<p>ARMÁRIOS; MESAS; MACAS; ELETROS; CUBA DE PIA; FORNO E, CADEIRAS.</p> <p>OBSERVAÇÕES: ITENS AVARIADOS PODENDO APRESENTAR RISCOS, MOSSAS E AMASSADOS PODENDO APRESENTAR FALTA DE PARTES, PEÇAS E COMPONENTES PODENDO CONTER PONTOS DE FERRUGEM E CORROSÃO Os bens serão vendidos NO ESTADO em que se encontram, SEM GARANTIA e SEM DIREITO A TROCA, podendo apresentar avarias, amassados, riscos, sujeira, ausência de embalagem, dos manuais, chaves reservas e de alguns acessórios, componentes e/ou peças e/ou ser inservíveis ao uso a que se destinam. Não será cobrado nenhum encargo administrativo dos arrematantes sobre o preço da arrematação (valor do lance ofertado).</p>
33	SUCATA DE PNEUS	<p>CONTENDO APROXIMADAMENTE: - 200 PNEUS PARA VEÍCULO DE PASSEIO; - 15 PNEUS PARA MÁQUINAS PESADAS E, - 30 PNEUS PARA CAMINHÕES.</p> <p>OBSERVAÇÕES: PODENDO APRESENTAR FALTA DE PARTES, PEÇAS E COMPONENTES Os bens serão vendidos NO ESTADO em que se encontram, SEM GARANTIA e SEM DIREITO A TROCA, podendo apresentar avarias, amassados, riscos, sujeira, ausência de embalagem, dos manuais, chaves reservas e de alguns acessórios, componentes e/ou peças e/ou ser inservíveis ao uso a que se destinam. Não será cobrado nenhum encargo administrativo dos arrematantes sobre o preço</p>

			da arrematação (valor do lance ofertado).
34		REBOQUE CARRESUL R CAB 500 CA ANO 2019/2019 PLACA FINAL 4	<p>MARCA: CARROSUL MODELO: R CAB 500 CA ANO FAB/MOD: 2019/2019 PLACA FINAL: 4 (SC) COR: PRATA DÉBITOS: NADA CONSTA TIPO: REBOQUE</p> <p>ACESSÓRIOS: EIXOS: 01 QUINTA RODA: NÃO</p> <p>CONDIÇÕES GERAIS: LATARIA/PINTURA: REGULAR PNEUS: 02 RUINS</p> <p>OBSERVAÇÕES: PINTURA: APRESENTA DESCASCADOS SINALEIRA: QUEBRADA PODENDO APRESENTAR AVARIAS PODENDO APRESENTAR FALTA DE FERRAMENTAS OBRIGATÓRIAS E ESTEPE APRESENTA RISCOS, MOSSAS E AMASSADOS PODENDO FALTAR PARTES, PEÇAS E COMPONENTES</p> <p>Os bens serão vendidos NO ESTADO em que se encontram, SEM GARANTIA e SEM DIREITO A TROCA, podendo apresentar avarias, amassados, riscos, sujeira, ausência de embalagem, dos manuais, chaves reservas e de alguns acessórios, componentes e/ou peças e/ou ser inservíveis ao uso a que se destinam.</p> <p>Será de responsabilidade do comprador o pagamento dos débitos de eventuais multas de trânsito, licenciamento, DPVAT (seguro obrigatório) e IPVA relativos ao(s) veículo(s) vendido(s) ainda que anteriores à data do evento.</p> <p>Débitos em aberto: R\$ 0,00 sujeito a alterações de acordo com os cadastros dos órgãos públicos até a data da transferência do veículo.</p>

			Não será cobrado nenhum encargo administrativo dos arrematantes sobre o preço da arrematação (valor do lance ofertado).
35		SUCATA FERROSA	<p>SUCATA FERROSA DE ORIGEM VARIADA, CONTENDO APROXIMADAMENTE 1.500KG, SENDO: PLACAS; GRADES; MÃO FRANCESA; ESTANTES DE AÇO;</p> <p>OBSERVAÇÕES: APRESENTA RISCOS, MOSSAS E AMASSADOS PODENDO FALTAR PARTES, PEÇAS E COMPONENTES PODENDO CONTER PONTOS DE FERRUGEME E CORROSÃO Os bens serão vendidos NO ESTADO em que se encontram, SEM GARANTIA e SEM DIREITO A TROCA, podendo apresentar avarias, amassados, riscos, sujeira, ausência de embalagem, dos manuais, chaves reservas e de alguns acessórios, componentes e/ou peças e/ou ser inservíveis ao uso a que se destinam. Não será cobrado nenhum encargo administrativo dos arrematantes sobre o preço da arrematação (valor do lance ofertado).</p>
36		CORTADOR DE GRAMA DIRIGIVEL TOYAMA 42-7 SPEED	<p>MARCA: TOYAMA MODELO: 42-7 SPEED SÉRIE: 1C193B50450 TIPO: DIRIGIVEL ANO: 2019 CAPACIDADE: 17,5 HP</p> <p>OBSERVAÇÕES: EQUIPAMENTO CONTENDO AVARIAS SEM TESTES DE FUNCIONAMENTO APRESENTA RISCOS, MOSSAS E AMASSADOS PODENDO FALTAR PARTES, PEÇAS E COMPONENTES</p>

			<p>PODENDO CONTER PONTOS DE FERRUGEME E CORROSÃO</p> <p>Os bens serão vendidos NO ESTADO em que se encontram, SEM GARANTIA e SEM DIREITO A TROCA, podendo apresentar avarias, amassados, riscos, sujeira, ausência de embalagem, dos manuais, chaves reservas e de alguns acessórios, componentes e/ou peças e/ou ser inservíveis ao uso a que se destinam.</p> <p>Não será cobrado nenhum encargo administrativo dos arrematantes sobre o preço da arrematação (valor do lance ofertado).</p>
37		INSTRUMENTOS MUSICAIS	<p>APROXIMADAMENTE 26 INSTRUMENTOS MUSICAIS, SENDO:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 07 SURDO; - 06 TRATOS; - 08 CAIXAS E, - 05 BUMBO. <p>OBSERVAÇÕES:</p> <p>PODENDO APRESENTA RISCOS E AMASSADOS</p> <p>PODENDO FALTAR PARTES, PEÇAS E COMPONENTES</p> <p>PODENDO CONTER PONTOS DE FERRUGEME E CORROSÃO</p> <p>Os bens serão vendidos NO ESTADO em que se encontram, SEM GARANTIA e SEM DIREITO A TROCA, podendo apresentar avarias, amassados, riscos, sujeira, ausência de embalagem, dos manuais, chaves reservas e de alguns acessórios, componentes e/ou peças e/ou ser inservíveis ao uso a que se destinam.</p> <p>Não será cobrado nenhum encargo administrativo dos arrematantes sobre o preço da arrematação (valor do lance ofertado).</p>
38		SUCATA DE LAVADORA HORIZONTAL COM BARREIRA SANITÁRIA 31KG	<p>MARCA: VIAMEDICAL</p> <p>TENSÃO: 220V</p> <p>CAPACIDADE: 31KG</p> <p>OBSERVAÇÕES:</p> <p>EQUIPAMENTO NÃO ESTÁ FUNCIONANDO</p>

			<p>PODENDO APRESENTA RISCOS E AMASSADOS PODENDO FALTAR PARTES, PEÇAS E COMPONENTES PODENDO CONTER PONTOS DE FERRUGEME E CORROSÃO Os bens serão vendidos NO ESTADO em que se encontram, SEM GARANTIA e SEM DIREITO A TROCA, podendo apresentar avarias, amassados, riscos, sujeira, ausência de embalagem, dos manuais, chaves reservas e de alguns acessórios, componentes e/ou peças e/ou ser inservíveis ao uso a que se destinam. Não será cobrado nenhum encargo administrativo dos arrematantes sobre o preço da arrematação (valor do lance ofertado).</p>
--	--	--	--

5. REQUISITOS PARA PARTICIPAÇÃO.

Para estar apto a ofertar lances para a aquisição dos bens expostos, o interessado deverá ser capacitado para contratar, nos termos da legislação em vigor. Menores de 18 (dezoito) anos não serão admitidos a participar do leilão.

Poderão participar do certame, PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS que deverão estar com seu CPF/CNPJ em situação regular junto à Receita Federal, bem como com seu endereço atualizado ou em processo de atualização na Receita Federal e no SINTEGRA - Sistema Integrado de Informações sobre Operações Interestaduais com Mercadorias e Serviços.

6. JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO OU NÃO DA CONTRATAÇÃO

Não se torna viável o parcelamento em função da licitação, ser na modalidade de leilão que contempla o maior lance ofertado e através de carta de arrematação, objetivando a maior vantajosidade para este ente público.

7. CONCLUSÃO

Em conclusão, a publicação de edital de leilão com a utilização de plataforma para tal procedimento promoverá a divulgação de seus leilões em todo o Brasil, permitindo que pessoas físicas e jurídicas em qualquer lugar que estejam, conheçam os lotes virtualmente, ampliando assim a participação e a quantidade de lances e, conseqüentemente, a possibilidade do bem leiloado atingir maior valor de arrematação. Com os valores arrecadados com a alienação, a administração municipal poderá investir os recursos obtidos de modo à trazer benéficas à população.

De todo o exposto, com base nas informações levantadas ao longo do estudo preliminar, a realização do Leilão é uma escolha viável devido à sua capacidade de maximizar o valor do ativo, proporcionar uma venda rápida e transparente, alcançar um amplo público de compradores, melhorar a liquidez, estabelecer preços de mercado e reduzir custos e riscos para o Município.

Tangará/SC, 05 de agosto de 2024.



CESAR LUIZ DA NUNZ
Secretário de Administração,
Planejamento e Finanças